

XPOS

Akibat Hujan Deras, Banjir Rendam Jalan Raya Serang KM - 10 Pos Bitung

Sopiyan Hadi - TANGERANG.XPOS.CO.ID

Mar 18, 2022 - 01:03



TANGERANG - Hujan lebat yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya sejak Kamis siang, 18 Maret 2022, menyebabkan banjir di Jalan Raya Serang Km 10 depan Pertamina Bitung Kp.Pos Bitung RT 03 RW 03

Desa.Kadujaya Kec.Curug Kab.Tangerang, Kamis (18/3/22/

Genangan air tidak hanya di pemukiman tetapi juga menutup akses jalan Raya Serang Km - 10 Sehingga menyebabkan kemacetan kendaraan yang melintas kurang lebih kemacetan mencapai 3 Km.

Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis siang, mengakibatkan beberapa sungai di Kp Pos Bitung Yang meluap akibat dari tidak lancarnya aliran sungai.



Atmaja/ boat warga kampung Pos Bitung kepada awak media mengatakan,"Setiap hujan turun pastinya Banjir, mau deras ataupun tidak karena disebabkan mampetnya saluran air pembuangan yang arah ke sungai cirarab,

Padahal dulunya saluran air tersebut besar tapi karena tidak pernah dibersihkan akhirnya mampet dan menyebabkan terjadinya banjir,

Akibatnya yang terkena dampak banjir tersebut pengguna jalan raya serang, baik pejalan kaki atau yang menggunakan roda dua ataupun roda empat serta karyawan perusahaan PT. Modern Multi Kemasindo (MMK)

Dampak banjir juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang +- 3 kmWarga mengharapkan agar aparat setempat ataupun aparat pemerintah segera bertindak untuk mengatasi Banjir tersebut," Ujarnya.

(Chpi/Sopiyan)